

Luxation and Elevators

Luxation: ជាការប្រើកំលាំងដើម្បីបញ្ជាក់វាងវិសឆ្មេញ និង ឆ្អឹងនៅជុំវិញដែលអាចជួយដល់ការឱ្យឆ្មេញរើសពី socket គួរធ្វើមុនការប្រើដង្កាប់ ដែលអាចបញ្ជាក់ថា ឆ្មេញមានសភាពរើសដើម្បីដកចេញ។ ផ្នែកចុងរបស់វាមានលក្ខណៈ កោង និង មូលហើយ អាចត្រង់វី កែងតាមទំហំតូច វី ធំ។



Coupland's chisel ត្រូវបានប្រើក្នុងការគាស់ និង បញ្ជាក់ឆ្មេញពីជាលិកា ជុំវិញឆ្មេញដែលធ្វើឱ្យឆ្មេញរើស នៅក្នុង forceps ហើយងាយស្រួលក្នុងការ ដក ដោយប្រើ chisel នេះមានទំហំបីខុសគ្នា។



Elevator ត្រូវបានប្រើសំរាប់ការយកវិស វីផ្នែកនៃវិសឆ្មេញ។ ផ្នែកខាងចុងនៃ Cryer elevator វីផ្នែកចុងមូលរបស់ Warwick James elevator ត្រូវបានប្រើសំរាប់ការ យកនូវបំនែកៗរបស់វិសឆ្មេញចេញពី socket ។

